

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 6 (C6L, C6XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY
















РАВЕНСТВО




























EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	2x	010002	2x	010003	2x	010004	2x
010006	2x	010007	2x	010008	2x	010009	2x
010011	3x	010012	3x	010013	3x	010023	1x
010024	1x	010025	1x	010026	1x	010027	1x
010028	2x	010041	1x				


 <p>020001 4x</p>		 <p>020002 4x</p>		 <p>020003 2x</p>		 <p>020004 2x</p>		 <p>020005 2x</p>			
 <p>020006 6x</p>		 <p>020008 2x</p>		 <p>020010 L 660 2x</p>		 <p>020011 2x</p>		 <p>020012 2x</p>		 <p>020021 4x</p>	
<p>5x 020013 CR</p> 						<p>5x 020013 CL</p> 					
<p>5x 020015 DR</p> 						<p>5x 020015 DL</p> 					


<p>030001</p>  <p>3 * 16</p> <p>68x</p>	<p>030002</p>  <p>3,5 * 16</p> <p>44x</p>	<p>030003</p>  <p>6,2 * 50</p> <p>28x</p>	<p>030004</p>  <p>φ5 * 30</p> <p>8x</p>	<p>030005</p>  <p>4,2 * 16</p> <p>20x</p>	<p>030006</p>  <p>2,9 * 13</p> <p>8x</p>	<p>030007</p>  <p>φ6</p> <p>4x</p>	
<p>030008</p>  <p>φ4</p> <p>12x</p>	<p>030009</p>  <p>M4 * 20</p> <p>12x</p>	<p>030010</p>  <p>φ6</p> <p>8x</p>	<p>030011</p>  <p>φ15</p> <p>26x</p>	<p>030012</p>  <p>φ18</p> <p>16x</p>	<p>030013</p>  <p>L = 35</p> <p>16x</p>	<p>030033</p>  <p>4,2 * 13</p> <p>30x</p>	
<p>030014</p>  <p>φ15 h12</p> <p>16x</p>	<p>030015</p>  <p>φ8 * 30</p> <p>18x</p>	<p>030016</p>  <p>φ8 * 30</p> <p>6x</p>	<p>030017</p>  <p>φ15 h10</p> <p>6x</p>	<p>030022</p>  <p>M 10</p> <p>4x</p>	<p>030023</p>  <p>φ10</p> <p>4x</p>	<p>030027</p>  <p>M4 * 35</p> <p>2x</p>	<p>030031</p>  <p>φ10 s2,5</p> <p>4x</p>












*
Входит в комплект стола.
Included into table set.










030033





S 4 *

S 5

S 10
S 12



21 4x 030011
4x 030003

010023

23 030013
4x

010024

24 4x 030014
4x 030012

010027

20 030002
10x 020013 CR
5x












010025





22 6x 030011
6x 030003

010026

25
4x 030022
4x 030031
4x 030023
4x 020021

20 030002
020013 CL
5x 10x







R




R



L





6

